


Для моделей:

BA3 2104 BA3 2105 **BA3 2106 BA3 2107** BA3 2109 **BA3 2110** BA3 21213 ГАЗ 3110 ГАЗ 3302 YA3 3160 KAMA3 LANOS АЗЛК 2141

ВАЗ 2190 Гранта ВАЗ 1118 Калина ВАЗ 2170 Приора BA3 2123 Niva Chevrolet Renault Logan HYUNDAI SOLARIS



Для моделей:

BA3 2108 BA3 2109 ГАЗ 3110 ИЖ 2126 OKA MATIZ **NIVA CHEVROLET** LOGAN CHEVROLET LACETTI

- ☐ BA3 2104
- BA3 2105
- BA3 2106
- BA3 2107
- BA3 2108
- BA3 2109
- BA3 2110
- ВАЗ 1118 Калина
- **ВАЗ 2170** Приора
- ВАЗ 2190 Гранта
- АЗЛК 2141
- **□ YA3 3160**
- BA3 21213
- ГАЗ 3110
- П ГАЗ 3302
- ПЖ 2126
- KAMA3
- MATIZ
- OKA

- **VW TRANSPORTER T4**
- NIVA CHEVROLET
- DAEWOO NEXIA
- **CHEVROLET LACETTI**
- RENAULT LOGAN
- HATTY RONGER DUSTER
 - SANDERO

1781

- LADA LARGUS
- **CHEVROLET LANOS**
- **HYUNDAI ACCENT**
- **HYUNDAI SOLARIS**



ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электростеклоподъемники (далее ЭСП) предназначены для подъема и опускания стекол дверей автомобилей различных моделей.

Устанавливаются взамен ручных стеклоподъемников.

Р - реечные электростеклоподъемники

Р.(модель).10 - на две передние двери; Р.(модель).20 - на две задние двери.

К - колесные электростеклоподъемники

КМ - (модель).10 - на две передние двери;

Левые ЭСП маркированы «Л», правые - «Пр».

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальное напряжение питания, В
Время польема (опускания) не более, сек
Номинальное усилие при подъеме, Н
Потребляемый ток при номинальном усилии не более, А
Режим работы ЭСП кратковременный. После десяти подъемов, опус-
каний стекла в непрерывном режиме рекомендуется делать перерыв в
работе не менее 10 мин.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Установка ЭСП на автомобиль должна производиться в специализированных центрах квалифицированным персоналом.

3.2. Через 25-30 тыс. км пробега, трущиеся части механизма ЭСП

смазывать консистентной смазкой «ШРУС-4» или «Литол-24».

3.3. Электропривод ЭСП в период установленного ресурса работы специального технического обслуживания не требует.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня изготовления.

4.2. Изготовитель в течение гарантийного срока производит безвозмездную замену или ремонт изделия, не соответствующего требованиям технической документации по вине изготовителя.


Адрес изготовителя: 427960 УР г. Сарапул, ул. Фабричная, 1«г» тел. (34147) 44-33-8 тел./факс (34147) 44-33-9 ООО «Гранат Авто»

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

P.1118 (Калина) / 2190 (Гранта).11 – передний левый.
Р.1118 (Калина) / 2190 (Гранта).12 – передний правый.
1.1116 (Калина) / 2190 (1 ранта).12 — передний правый
кронштейн стеклодержателя 6 Гранта
Кронштейн стеклодержателя 9,5 Гранта.
Сырая резина.
KOMILJEKT MOHTAWHELY II VIDETIEVELLE VI TOTTO VON
Комплект монтажных и крепежных деталей
Паспорт Упаковка
Упаковка

6. МОНТАЖ

- 6.1. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить возможность отключения аккумулятора, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, настройку аудио аппаратуры и других устройств. 6.2. Отключить аккумулятор. Если аккумулятор отключить нельзя, рекомендуем на время монтажных работ удалить предохранители цепей, к которым подключаются ЭСП.
- 6.3. Снять обивку дверей, штатные стеклоподъемники, гайки с шайбами сохранить.
- 6.4. Установить декоративные заглушки в отверстия от ручек штатных стеклоподъёмников в обивках дверей и закрепить их зажимами (из комплекта монтажных и крепежных деталей).
- **6.5. Рассмотрена установка ЭСП в переднюю правую дверь:** ПРИМЕЧАНИЕ. Если после номера пункта написана модель автомобиля, то данный пункт касается только этой модели. Пункты, где отсутствует наименование модели, являются общими:
- 6.5.1. Поднять стекло в верхнее положение, и зафиксировать от самопроизвольного опускания.
- 6.5.2. Разметить штангенциркулем, затем просверлить отверстие Ø 6,5 мм на внутренней стенке двери с координатами (см. рис. 1).




Разметка под сверление верхнего отверстия. Рис. 1.

6.5.3. Перед установкой ЭСП во внутреннюю полость двери извлечь из отверстий «2,3» два хомута с проводом (см. рис. 2).

6.5.4. Через проём двери установить правый ЭСП в штатные нижние отверстия «2», «3» и просверленное верхнее отверстие «1», закрепить штатными гайками с шайбами (см. рис 2).

6.5.5. Два хомута и провод закрепить на ЭСП в отверстиях «6,7» (см. рис. 2).




Установка ЭСП Калина в переднюю правую дверь. Рис. 2.

6.5.6. **ВАЗ 2190-Гранта**. На концы каретки установить кронштейны стеклодержателей, наживить штатными гайками. Сырую резину нарезать полосками (4 штуки по размеру 40х40), замочить в бензине. Аккуратно установить полоски резины в кронштейны, как показано на рис. 3.

6.5.7. **ВАЗ 2190-Гранта**. Включением электродвигателя перевести каретку ЭСП в верхнее положение, чтобы стекло вошло в резинки, как показано на разрезе A-A. Затянуть гайки «4» и «5» (см. рис. 3).

6.5.8. **ВАЗ 1118-Калина**. Включением электродвигателя перевести каретку ЭСП в верхнее положение, совместив резьбовые отверстия «4», «5» на стеклодержателе с пазами на каретке (см. рис. 2).



Установка ЭСП Гранта в переднюю правую дверь. Рис. 3.

6.6. **ВАЗ 2190-Гранта.** Протянуть двухжильный провод по салону от места расположения переключателей до дверей, затем через стойки в полости дверей. Контакты на другом конце провода соединить с электродвигателем ЭСП (см. рис. 4). При необходимости изменения размеров жгута использовать провода с сечением не менее 0,75 кв. мм.

6.7. **ВАЗ 2190-Гранта.** Разъемы соединить с переключателями, для последующего пробного включения ЭСП.

6.8. Выполнить соединения проводов питания и подсветки в соответствии со схемой подключения ЭСП (см. рис. 4).

- 6.9. Присоединить аккумулятор.
- 6.10. Включить габаритные огни автомобиля, при этом должна включиться подсветка переключателя ЭСП.
- 6.11. Выключить габаритные огни.
- 6.12. Проверить правильность подключения ЭСП пробными включениями. При неправильном движении ЭСП и условному обозначению на переключателе, необходимо поменять полярность подключения в месте соединения с электродвигателем ЭСП.
- 6.13. ВАЗ 2190-Гранта. Установить переключатели на свои места.
- 6.14. Пробным включением проверить работоспособность ЭСП. Стекло не должно выходить из направляющих, должно перемещаться без рывков и заеданий. В случае невыполнения данного требования, необходимо ослабить крепление ЭСП к стенке двери, слегка повернуть весь механизм в ту или другую сторону и затянуть предварительно крепежными деталями. После повторной проверки и выполнения данных требований окончательно затянуть крепежные детали.
- 6.15. Установить левый передний ЭСП (см. п.п. 6.1......6.14).
- 6.16. Установить штатные детали на свои места.




Рис. 4. Схема подключения электростеклоподъёмников к бортовой сети автомобиля.

Дата изготовления	PAR		-	CEH 2015
ОТК	EAST .	101	K	
Продан		(полись, печа		
Дата продажи Рекламации	(наиме	енование предп		
- эксплуатации ЭСП с н - внесения любых изм - замены стандартных - самостоятельного ре	иенений в ко к узлов и дет емонта.	нструкциі галей;	ю ЭСП;	
ТАЛО	Н НА ГАРА	АНТИЙН	ЫЙ РЕ	СМОНТ
ЭСП №				
Установлены на станг	дии техобслу	живания		
				(наименование, адрес)
Дата установки		- 11		
Заполняется ремонтн	ым предприя	ятием		
Выполнены работы	NA .	- 1	1 4	
Исполнитель				
Владелец				
Наименование предп				
Подпись руководителя				
	201_	Γ.	M. I	
« <u></u> »				ул. Фабричная, 1«г»